




www.babyplast.de

Vertikalmaschine
V-Schiebetisch



Rundtisch oder V-Tisch ?

Weg des
Drehtellers



Weg des
V-Tisches

Anwendung:

Werkzeug mit zwei Unterformhälften

(Werkzeug aus Standard-Normalien 100 x 130 mm)

- ideal für Einlegeteile
- kurze Verfahrswege
- schneller als eine Drehtischlösung

Optional: Automatischer Wechsel der Werkzeugunterhälften



Praxisbeispiel: Manuelle Bestückung eines 2-reihigen Steckverbinders



Produktbeispiele